

2018年09月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单内）

填报单位（盖章）：

填报时间：2018年09月19日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
1	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	交通穿越	库坝顶一条砂石路，路宽6米，乡村道路，穿越约360米。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。	2018-06-30	补充建设宣传牌一座；补充完善破损界标4块，已按规范补充设置警示牌。	100%
2	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	交通穿越	达步江河上架设一座桥在保护区范围内，桥宽3米，长10米，通村桥，两端道路未划入保护区。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。	2018-06-30	已按规范补充设置4块交通警示牌。并定期对水源地开展巡查工作，加强防护。	100%
3	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源地保护区划分技术报告中，一级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)，由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2018-10-31	卡加水库水源地技术划分报告报请县政府评审、修改后，在县政府第39次常务会议研究通过，于9月4日报请州政府审批，并由州政府报请省政府审批。	90%
4	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源地保护区划分技术报告中，二级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)，由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2018-10-31	卡加水库水源地技术划分报告报请县政府评审、修改后，在县政府第39次常务会议研究通过，于9月4日报请州政府审批，并由州政府报请省政府审批。	90%

水源地专项工作月报进展