

2019年01月01日至2019年01月31日饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单内）

填报单位（盖章）：

填报时间：2019年04月03日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
1	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	交通穿越	一级保护区内存在交通穿越	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，防撞护栏、事故导流槽、应急池等设施。	2018-06-30	已完成整改。	100%
2	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	交通穿越	达步江河上架设一座桥在保护区范围内，桥宽3米，长10米，通村桥，两端道路未划入保护区。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。	2018-06-30	已完成整改。	100%
3	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源地保护区划分技术报告中，一级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)，由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2018-10-31	卡加水库水源地技术划分报告报请县政府评审、修改后，在县政府第39次常务会议研究通过，10月10日由州政府已报送省政府审批。省政府委托省生态环境厅组织专家评审，评审后正在按照专家意见进行修改。	90%

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
4	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中，二级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)，由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2018-10-31	卡加水库水源地技术划分报告报请县政府评审、修改后，在县政府第39次常务会议研究通过，10月10日由州政府已报送省政府审批。省政府委托省生态环境厅组织专家评审，评审后正在按照专家意见进行修改。	90%